

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	1AAJ771	VIN:	ZFA25000002X65939
Model vozidla:	Fiat Ducato Maxi Velkoprost. skříň 35	Provedení:	140 Multijet EU6d, L5H2 (EURO 6d)
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2184
Maximální výkon (kW):	103	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	6 stupňová
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2023-10-19
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	3
Stav tachometru:	11030 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, asistent brzdový, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové bez prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP)(protiskluzová regulace (ASR), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), karoserie/nástavba velkoprost. skříň převis, motor 2,2 Ltr. - 103 kW turbo diesel Multijet, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: polovysoký (do výška pásu), ocelové ráfky 6x16, odvětrání klik.skříň vyhř., pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: adaptivní kontrola zátěže (LAC), prosklení lehce tón., protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 6-rychl., rozvor 4035 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6d, sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém motor, stěna ložn. prostoru odděl. výměnný (bez okno), zamykání centr. s ovládání dálk., úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: dveře za. křídlové (úhel otevření 260 / 270 stupňů), Infotainment-System s 5" barevný displej, DAB a Bluetooth rozhraní, klimatizace, kolo náhr. plnohodnotný (včetně držák kola náhr.), místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče., nádrž paliv.: 90 Ltr., náprava za. zesílený (odpružení), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, stěna ložn. prostoru odděl., výstraha jízdy vzad akustický (výstražný signál vnější), zařízení park. elektronický, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Kumho	225/75 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Kumho	225/75 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Kumho	225/75 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Kumho	225/75 R 16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	225/75 R 16		6

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena

750 000,00

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2024-11-27

POZNÁMKA

Vozidlo v celopolepu, špatné světelné podmínky, omezená možnost prohlídky

Datum ukončení:

2024-11-27

Datum tisku: 2024-11-28

Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Blatník přední levý	Jamka	Opravit
3	Poznámka: + škrábance Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
4		Deformace	Opravit
5	Poznámka: + škrábance Lem kola LZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
6		Deformace	Opravit
7	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
8	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
9	Blikač boční P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
11	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
12	Výplně nákladového prostoru	Prasklina	Vyměnit
Poznámka: 3x			
Ostatní			
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
14	Interiér	Znečištěno	Čištění
15	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
16	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat
17	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
18	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
19	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
20	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Blatník přední levý - Jamka**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 3 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 4 **Bočnice zadní L VELKÁ - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 **Lem kola LZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Blatník PZ - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 **Bočnice zadní pravá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 9 **Blikač boční P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



- 12 **Výplně nákladového prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka: 3x
Způsob opravy: Vyměnit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



14 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



16 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Klíč od vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



18 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



20 Celková plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20