

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7M81049	VIN:	VSSZZZKM8PR046777
Model vozidla:	Cupra Formentor	Provedení:	2.5 TSI EU6d, VZ5 4Drive
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2480
Maximální výkon (kW):	287	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	5	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-05-25
Platnost tech. kont. do:	2027-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	10 Km Odhad	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	1 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 97 µm; LP blatník 98 µm; LP dveře 92 µm; LZ dveře 123 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 91 µm; PZ bok 94 µm; PZ dveře 211 µm; PP dveře 332 µm; PP blatník 186 µm; Střeška 85 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 7 reproduktor, airbag boč., airbag boč. vpředu střed (centrál. airbag), airbag boč. za., airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Audio-navigační systém s Touchscreen barevná obrazovka (displej)(systém ovládání hlasem), Bluetooth rozhraní s hands-free integr., brzda park. el., clona sluneč. levý s zrcátko (osvět.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvět.), druh pohonu: pohon všech kol, elektron. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektronický kontrola stability (ESC), Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, indukční nabíječka pro Smartphone, kamerový systém náhled okolo (Top View, 360°), karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, konzola stř. vpředu s opěrka ruky stř., držák pohárků, schránka odkl. a výdech výstupu vzduchu za., kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu LED, lampičky na čtení za. LED, lišty nástupní (hliník) vpředu, osvět., lišty okenní ozd. černá, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, mobilní on-line služby Cupra Connect, motor 2,5 Ltr. - 287 kW TSI, nabíjecí připojení USB (dvojitý, typ C) pro 2.ř. sedadel, nosič střech. podél. černá, obložení stropu černá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, nastav., opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, nastav., opěradla sedadla za. sklop. s dálkové otevírání v prostor zavazadl., opěradlo sedadla za. dělený/sklap. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente Smart Ambient Light, osvětlení prostoru pro nohy LED, paket Asistent řidiče: Travel Assist, paket Pomocný systém řidiče L(Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s RCTA (upozornění na blížící se vozidlo zezadu), asistent pro změnu jízdní, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu, kamera př.), paket Světelnost a Viditelnost(světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), senzory světelné a dešťové, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu), pedály hliníkový design, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC / PCC) s předpokládanou regulací rychlosti(Pomocný systém řidiče: automat. regulace vzdálenosti (ACC)), Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: park. asistent s zařízení park. vpředu a za.(zařízení park. za.), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu (CUPRA Drive Profile), progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přístroj sružený digitální (virtual cockpit), rezervní kolo jako nouzové kolo, rozvor 2681 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla anatom. sportov. vpředu s integrovanou opěrkou hlavy, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., skla boč. za. a zadní sklo tón., sklo atermické, soustava brzd.: Akebono High Performance vpředu, spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení, start/stop systém, svítlny za. plně LED s dynamickým světelným pásem (Infinite Light)(svítlny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy Advanced(zamykání centr. s ovládání dálk.), systém výfuk. s ovládání klapek, tišňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant vyhř. (CUPRA Supersport, kůže) s multifunkce a funkce řazení, zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zařízení výstražné pro systém bezpečn. pásů, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop. s úrovní snížení a Welcome Light, zásuvka (12V-zásuvka) vpředu, zásuvka 230V v prostor zavazadl., Částicový filtr zážehového motoru (OPF)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Haida	255/35 R20	Letní	6
Pneu PP	Haida	255/35 R20	Letní	6
Pneu LZ	Haida	255/35 R20	Letní	6
Pneu PZ	Haida	255/35 R20	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Vyměnit	Ano
2	Disk LP kola	Škrábance	Vyměnit	Ne
3	Pneumatika kola 3ks	Neoriginální	Vyměnit	Ne
4	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat	Ne
5	B sloupek levý	Škrábance	Lakovat	Ano
6	Lem kola LZ bočnice	Škrábance	Lakovat	Ne
7	Disk LZ kola	Škrábance	Vyměnit	Ne
8	Pneumatika LZ kola	Deformace	Vyměnit	Ne
9	Zadní nárazník - pravý díl	Škrábance	Lakovat	Ne
10	Nárazník Z střední díl	Škrábance	Lakovat	Ne
11	Disk PZ kola	Škrábance	Vyměnit	Ne
12	Disk PP kola	Škrábance	Vyměnit	Ne
Interiér (vnitřní prostor)				
13	Sada koberců	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
14	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit	Ano
15	Páka otevírání víka motoru	Prasklina	Vyměnit	Ne
16	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
Ostatní				
17	Akumulátor	Závada	Kontrola / další diagnostika	Ne
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
19	Brzdový systém	Závada	Vyměnit	Ne
Poznámka: Koroze kotoučů 4x				
20	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat	Ne

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Přední náprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zadní náprava



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 2 Disk LP kola - Škrábance**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Pneumatika kola 3ks - Neoriginální

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 Dveře zadní levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 B sloupek levý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



6 Lem kola LZ bočnice - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Pneumatika LZ kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 **Zadní nárazník - pravý díl - Škrábance**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



- 10 **Nárazník Z střední díl - Škrábance**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



13 Sada koberců - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 15 **Páka otevírání víka motoru - Prasklina**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Chybí**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Akumulátor - Závada**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:



18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Brzdový systém - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: Koroze kotoučů 4x



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: