

**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	9AH0715	VIN:	WBA61CA0509L78587
Model vozidla:	BMW Serie X4	Provedení:	xDrive 30d Mild Hybrid EU6d, xDrive M Sport (EURO
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	2993
Maximální výkon (kW):	210	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - Šedá - popelavá (1G3/C)
Počet válců:	6	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-05-03
Platnost tech. kont. do:	2026-05-03	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	176572 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ne	Počet hlavních klíčů:	1
Počet náhradních klíčů:	1		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 242 µm; LP blatník 210 µm; LP dveře 226 µm; LZ dveře 213 µm; LZ bok 194 µm; Z víko 211 µm; PZ bok 196 µm; PZ dveře 212 µm; PP dveře 228 µm; PP blatník 211 µm; Střecha 191 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd. LED, airbag boč. vpředu, airbag boč. za., airbag hlavový vpředu, airbag hlavový za., airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém BMW Professional (rádio), BMW Live cockpit, BMW-sportovní sedadla vpředu, el. nastav. (levý s Memory), brzda park. el., DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), druh pohonu: pohon všech kol (druh pohonu: xDrive (pohon všech kol)), držák nápojů, držák nápojů vpředu a za., dveře za. výklop.-ovl. automat., dynam. kontrola stability (DSC), dynam. kontrola stability (DSC) včetně startovacího asistenta a M Dynamic Mode, dynam. světlo brzd., filtr pevných částic, imobilizér, izolační prosklení skla dveří, kabinový filtr: filtr s aktivním uhlím (čistič zápachu), kapota motoru aktivní, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 3-zónový s ovládním aut. recirkulace vzduchu, kontr. systém tlaku v pneu, kontrola dynamické trakční (DTC), kontrolní systém, lišty nástupní s označením modelu M-Technic, lékárnička první pomoci / lékárnička, Mild-Hybrid 210 kW (motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel), nekuřácká-sada, Nádrž na močovinu (SCR): 21,8 Ltr., nádrž paliv.: zvětšený, obložení stropu Anthracit (BMW Individual), omezovač rychlosti (Speed Limit Device), opěra beder, sedadlo vpředu levý a vpravo, opěra loketní multifunkční v sedadlo zad. nouz., opěradlo sedadla za. dělení/sklap. (40:20:40), opěrka loketní vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. mech. nastav., osvětlení Ambiente, osvětlení prostoru pro nohy vpředu, osvětlení prostoru pro nohy za., osvětlení zavazadel, prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Aerodynamika M-Technic, paket Výbavy: ConnectedDrive Services, systém služeb: Remote Services, systém služeb: Concierge Services, Park-Distance-Control (PDC) vpředu a za., pneu opr. sada (Mobility-Pack), podvozek sportov. (M-Technic), Pomocný systém řidiče: Active Guard (asistent brzdový), Pomocný systém řidiče: Asistent bdělosti řidiče, Pomocný systém řidiče: kontrola jízdy z kopce (HDC), Pomocný systém řidiče: ovl. režimu jízdy (Driving experience), Pomocný systém řidiče: Performance Control, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nesprávnou jízdu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce brzd, Pomocný systém řidiče: zamezení nárazu zezadu (Prevention Náráz zezadu), Pomocný systém řidiče: zobrazení rychlostního limitu, počítací palub., protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka Sport-Automatic - s Steptronic (8-stupňů), regulace světlometů (automat.), regulátor rychl. s funkce brzd, rekuperace brzdová (Systém rekuperace), rohožky velur, rozvor 2864 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, senzory světelné a dešťové, servotronic, sklo atermické tón., sloupek řízení (volant) el. nastav., sloupek řízení (volant) mech. nastav., soustava brzd.: M brzdy sportovní (třmeny brzdy kotouč. lak.), spouštěč okna el., spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém (funkce), svítily za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlo(a) konc. do míly, světlomet mlhový LED, systém ochrany chodců pasivní, systém osobního nastavení (Personal Profile), Systém SCR (Technologie AdBlue), systém služeb: ConnectedDrive Services, systém služeb: inteligentní systém tísňového volání včetně TeleServices, systém tísň. volání a asist., systém výfuk. sportovní M, tlačítko Start-Stop, trojúhelník výstraž., trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isofix pro dětská sedadla, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel defektu pneu, variabilní řízení sportovní, volant s ovládacími páčkami řazení/tlačítkami, VV-dané země Německo, vybavení interiéru: lišty vnitř. hliník Rhombic s Zvýrazňující lišta, výbava sedadla: 5-sedadlový, zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr. s ovládání dálk., zamykání centr. s zajištěním proti krádeži a nárazové čidlo, zařízení výstražné, zařízení výstražné s ovládání dálk., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztlmavováním automat., zásuvka (12V-zásuvka) 3-krát, úprava modelu (facelift)

Výbava vozidla generována dle rozkladu VIN a má informativní charakter.**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	245/45 R20	Letní	5
Pneu PP	Bridgestone	245/45 R20	Letní	5
Pneu LZ	Bridgestone	275/40 R20	Letní	3
Pneu PZ	Bridgestone	275/40 R20	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Bez				

Druhá sada pneumatik není předmětem prodeje, i pokud jsou pneumatiky na fotodokumentaci vozidla.

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
	Poznámka: 2x (1ks oprava viz doklad)	
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Ozdobná lišta LP dveří	Škrábance
5	C sloupek levý	Jamka
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Škrábance
8	Spojler Z nárazníku	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Disk PZ kola	Škrábance
11	Ozdobná lišta PP dveří	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Jamka
13	B sloupek pravý	Jamka
14	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Hluková izolace víka motoru	Prasklina
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
17	Celková plocha karoserie	Škrábance
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
19	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přední náprava



Zadní náprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: 2x (1ks oprava viz
doklad)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

2 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

**4 Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

**5 C sloupek levý - Jamka**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



7 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**8 Spojler Z nárazníku - Škrábance**

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

9 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9

10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Ozdobná lišta PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



12 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **B sloupek pravý - Jamka**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Hluková izolace víka motoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



16 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



18 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:

Ostatní

Poznámka: