Přehled oprav za období 2022 - 2026

Volačka	RZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	náboj kola,kloub,podvozek,vzd.pružení	01.02.2022	04.02.2022
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	klima,únik vody,přední náprava,ruční brzda	27.10.2022	01.12.2022
522	7U58646	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	oprava klimatizace	25.05.2023	28.06.2023
522	7U58646	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	střešní klimatizace (únik z výparníku-prasklý-opra	29.05.2023	30.05.2023
522	7U58646	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	ochranný nástřik podvozku,plast podvozku levý	16.06.2023	16.06.2023
522	7U58646	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	střešní klimatizace	29.06.2023	20.07.2023
522	7U58646	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	nadměrný hluk od podvozku	11.12.2023	11.12.2023
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	vzduchové pružení,servis oleje	13.02.2024	15.02.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	nouzový režim,klimatizace	29.04.2024	30.04.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	oběhové čerpadlo	13.05.2024	13.05.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	podvozek,brzdy	06.06.2024	06.06.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	závada Webasta	20.09.2024	25.09.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	osvětlení vozidla	01.11.2024	01.11.2024
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	aku.12V/74Ah-hlavní	16.04.2025	16.04.2025
522	7U58646	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	oprava ostřikovačů, stěračů	26.05.2025	26.05.2025