

Přehled oprav za období 2021 - 2025

Volačka	SPZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ESP, nouzový režim motoru	08.03.2021	18.03.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	závada signal. ESP,PNEU - nakonec ŘJ haldex spojky	11.03.2021	17.03.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	předek vozu - srážka se zvěří	26.03.2021	02.08.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ventilátor topení,zámek zadních dveří	14.09.2021	14.09.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	intervalový servis	olej,filtry,brzdy	23.11.2021	23.11.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	tlaková hadice , oprava elektroinstalace zablesků	28.12.2021	28.12.2021
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	olej,filtry,brzdy,filtr DPF,př. Náprava	21.03.2022	24.03.2022
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	náboj l.př.kola,brzdová hadice	25.04.2022	26.04.2022
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	hluk od podvozku,autobaterie v zástavbě,klimatizace,tlumiče výfuku,kompresor klima	13.06.2022	20.06.2022
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	nepravidelný chod motoru	08.09.2022	15.09.2022
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ztráta výkonu motoru	07.10.2022	13.10.2022
238	6U70327	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ztráta výkonu motoru v tahu	14.10.2022	27.01.2023
238	6U70327	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	nepravidelně nelze nastartovat vozidlo (nesepe startér)	14.02.2023	17.02.2023
238	6U70327	VW T5 2,0 BiTDi	intervalový servis	olej,filtry,brzdy, podvozek	21.03.2023	22.03.2023
238	6U70327	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	vzduchové pružení,brzdy zadní	30.03.2023	03.04.2023
238	6U70327	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	panel podvozku,kardan	02.06.2023	05.06.2023
238	6U70327	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	ztráta chladicí kapaliny	27.07.2023	neopraveno