

Přehled oprav za období 2021 - 2025

Volačka	SPZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
321	6U36154	VW T5 2,0 BTDi	intervalový servis	olej,filtry,brzdy	04.11.2021	04.11.2021
321	6U36154	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	čelní sklo T5	03.02.2022	07.02.2022
321	6U36154	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ruční brzda , panel zad. dveří	25.10.2022	27.10.2022
321	6U36154	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	tyč řízení	02.11.2022	02.11.2022
321	6U36154	VW T5 2,0 BTDi	intervalový servis	olej,filtry,brzdy	21.11.2022	22.11.2022
321	6U36154	VW T5 2,0 BiTDi	DN/ŠU	střešní klimatizace-utržená	20.01.2023	03.02.2023
321	6U36154	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	oprava el. instalace	26.10.2023	26.10.2023