

Přehled oprav za období 2021 - 2025

Volačka	SPZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	intervalový servis	olej. mot. , filtry	03.02.2021	04.02.2021
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ztráta výkonu motoru, oběhové čerpadlo	16.04.2021	16.04.2021
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	Lucas	21.04.2022	21.04.2022
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	okno bočních posuvných dveří,oprava lehátka	13.06.2022	13.06.2022
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	brzdy	28.07.2022	28.07.2022
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	zámek křídlových dveří	10.08.2022	11.08.2022
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	oprava el. Instalace (aku. vrácen do skladu)	05.10.2022	05.10.2022
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	tlumiče přední,kontrola 4x4	03.01.2023	26.01.2023
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	pravé přední dveře	03.01.2023	26.01.2023
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	pravé přední dveře-výměna po DN	03.01.2023	26.01.2023
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	lakování pravých předních dveří	11.01.2023	20.01.2023
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	tlumič výfuku střední+zadní	23.05.2023	23.05.2023
715	6U36153	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	nástřík podvozku, oprava el. instalace-žárovky	22.01.2024	23.01.2024