

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	TMBJH7NP1M7061401	Příští HK (hlavní kontrola)	0000-00-00
Datum prodeje:	2021-04-08		Příští EK (emisní kontrola)
		0000-00-00	
Typ	3V544D		

Historie

Zobraz záznamů

100

▼	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ
Faktura ▼	Termín přijetí: 2023-09-15	Stav km: 116904	Č. zakázky: 1746882	Č. faktury.: 1762454	Pozn. Údržba	
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01030020	Prohlídka s výměnou oleje .	X	0000		0
2	34015570	Olej převodovy vymenit	-	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

4	85185550	Filtr prachovy a pylovy vymenit	-	0000		0
---	----------	---------------------------------	---	------	--	---

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	Nástavec filtru s těsněním	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	sroub s vnitřním torxem, samojistný	3.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	5.80		6	01		0
5	BR500	NETTOYANT FREIN	1.00		6	00		0
6	3V0905217A WHS	start-stop-spinac saténově černá/bílá	1.00		OWN	04		0
7	G 055529A2	olej pro prevod.se zdvoj.spojka	6.00		OWN	04		0
8	N 90965401	Sroub	1.00		OWN	01		0
9	N 0438092	Krouzek te	1.00		OWN	01		0
10	5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00		OWN	01		0

Reklamace



Termín přijetí:

2023-08-30

Stav km:

87256

Č. zakázky:

1740150

ID reklamace:

165968302

Reklamacce zákazníka	0 -- PLAINTÉ CLIENT : fuite de lave glace à l'avant1 -- DISS : 2 -- DEPANNAGE : OUI / NON
Kódování zákazníka	Karoserie nástavby a vestavby > Stěrače/ostřikovače > Nádržka ostřikovačů skla > Netěsnosti > Netěsný
Zjištění servisní dílny	
Kódování dílny	
Náhradní díl použitý k odstranění závady	

Faktura ▼

Termín přijetí:
2023-08-30

Stav km:
111642

Č. zakázky:
1740150

Č. faktury.:
1740869

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
2	66161900	Kryt podbehu přední d+n	-	0000		0
3	92560700	Cerpadlo ostřikovací skel odvzdušni	-	0000		0
4	92561900	Cerpadlo ostřikovací skel d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	443955465	Těsnění	1.00		OWN	08		0
2	1K6955651	cerpadlo	1.00		OWN	04		0

3	000096320GKDEP	Lave glace	1.00		6	45		0
---	----------------	------------	------	--	---	----	--	---

Digitální servisní plán ▼	Termín přijetí: 2023-04-19	Stav km: 87256	Č. zakázky.: 1538418	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka s výmenou oleje
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	20345550	Cistic paliva vznětového motoru
2	23245550	Vložka filtru vzduchu
3	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny

Faktura ▼	Termín přijetí: 2023-04-19	Stav km: 87256	Č. zakázky: 1538418	Č. faktury.: 1575245	Pozn. Záruka/kulance
------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	55N3 01 55611999	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	657827850B	kulovy cep	4.00		OWN	08		0

Faktura ▼

Termín při-
jetí:
2023-04-19Stav km:
87256Č. zakázky:
1538418Č. faktury.:
1575242Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01030020	Prohlídka s výmenou oleje .	X	0000		0
2	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	20345550	Cistic paliva vznetoveho motoru vym	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	23245550	Vlozka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	Nástavec filtru s těsněním	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	sroub s vnitřním torxem, samojistny	3.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	5.80		6	01		0

5	BR500	NETTOYANT FREIN	1.00		6	00		0
6	000096320GKDEP	Antigel lave glace	1.00		6	00		0
7	B 000750M9	Kapalina b	1.00		OWN	96		0
8	5Q0127177	Nástavec filtru s těsněním	1.00		OWN	01		0
9	5Q0129620B	vložka vzduchového filtru	1.00		OWN	01		0

Faktura ▼

Termín při-
jetí:
2023-02-10

Stav km:
80748

Č. zakázky:
1441926

Č. faktury.:
1523552

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Maindoeuvre carrosserie	-	0000		0

Faktura ▼

Termín při-
jetí:
2023-02-10

Stav km:
80748

Č. zakázky:
1483768

Č. faktury.:
1540337

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Maindoeuvre carrosserie	-	0000		0

Faktura ▼

Termín při-

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

jetí: 58461 1289658 1303677 Údržba
2022-09-22

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01030020	Prohlídka s výmenou oleje .	X	0000		0
2	85185550	Filtr prachový a pylový vymenit	-	0000		0
3	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
4	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
5	92272050	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0
6	92431950	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	Nástavec filtru s těsněním	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	sroub s vnitřním torxem, samojistný	3.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	5.60		6	06		0
5	000096320GKDEP	Antigel lave glace	1.00		6	00		0
6	5Q0819669	Pachový a	1.00		OWN	01		0

		protialergen.filtr						
7	BR500	NETTOYANT FREIN	1.00		6	00		0
8	5G0698451A	1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu	1.00		OWN	08		0
9	3V1998001	1 sada aero stiracích list	1.00		OWN	03		0
10	3V9955425	lista stirací	1.00		OWN	03		0

Faktura ▼

Termín přijetí:
2022-01-20

Stav km:
33007

Č. zakázky:
1052335

Č. faktury.:
1082317

Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	91705550	RJ telematiky vymenit	-	0000		0
3	91951900	Jednotka ovladací pro multimedia d+	-	0000		0
4	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	5WA035284B	Jednotka řídicí pro online služby	1.00		OWN	08		0

Reklamace

Termín přijetí:
 2022-01-11

Stav km:
 33007

Č. zakázky:
 1052335

ID reklamace:
 144587714

Reklamace zákazníka	0 -- PLAINTÉ CLIENT : défaut sos reste allumé 1 -- DISS : 2 -- DEPANNAGE : OUI / NON
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Služby online > Automatické asistenční volání > Funkčnost > Bez funkce
Zjištění servisní dílny	remplacement SOS selon TPI [2061448/8 OCU - Enregistrement B200049, B20004B ou B200047 à l'adresse 0075]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	5wa-035-284-b-

Faktura
Termín přijetí:
 2021-12-23

Stav km:
 29128

Č. zakázky:
 1013651

Č. faktury.:
 1039513

Pozn.
 Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090020	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	-------

1	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	Nástavec filtru s těsněním	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	sroub s vnitřním torxem, samojistný	3.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	5.70		6	06		0
5	BR500	NETTOYANT FREIN	1.00		6	00		0
6	000096320GKDEP	Antigel lave glace	1.00		6	00		0

Faktura ▼

Termín přijetí:
2021-03-25

Stav km:
5

Č. zakázky:
775407

Č. faktury.:
781975

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Main doeuvre mecanique lowtech	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	WAX090488	Waxyol	1.00		OWN	78		0

2	3V9061170	tvarovatel.rohoz zavazadl.pros	1.00		OWN	78		0
3	000096356B	Sada autokosmetiky	1.00		OWN	74		0
4	000096320GKDEP	Antigel lave glace	1.00		6	00		0
5	0W20	VW50800 0W20 LONGLIFE	0.30		6	06		0

Zobrazuji 1 až 13 z celkem 13 záznamů

Předchozí

1

Další