

Přehled oprav za období 2021 - 2025

Volačka	SPZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	dobíjení	07.01.2021	14.01.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	uložení zad. stabilizátoru	01.02.2021	01.02.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ztráta výkonu motoru, servis	26.04.2021	29.04.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	svítí signalizace závady motoru, vzduch. pružení	26.07.2021	29.07.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	oprava motoru-řízení ??	18.08.2021	26.08.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	hluk od motoru,oprava šuplíku,guma podlahy v kabině,couvací světlomety	26.10.2021	03.11.2021
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ruční brzda	25.01.2022	26.01.2022
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	vzduchové pružení,kryt majáku, baterie 12V/74Ah	17.03.2022	17.03.2022
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	intervalový servis	olej,filtry,brzdy	28.03.2022	28.03.2022
215	7U02912	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	poškozený levý bok vozu	11.04.2022	10.01.2023
215	7U02912	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	brzdy,převodovka-3,4,5	27.09.2023	neopraveno