

Přehled oprav za období 2022 - 2025

Volačka	SPZ	Typ vozidla	Důvod opravy	Stručný popis	Přistavení vozu dodavateli nebo do Autodílny	Vyzvednutí vozu po opravě/ dokončená oprava
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	montáž držáků přístrojů	01.02.2022	01.02.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	akumulátor 12v/74Ah	01.03.2022	01.03.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	podvozek,nápravy-hluk,schůdek,motor,turbo	14.03.2022	18.03.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	reklamace	reklamace turbodmychadla	19.05.2022	24.05.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	brzdy,podvozek,olej,filtry	19.05.2022	24.05.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	ložisko kola,lukas	11.07.2022	13.07.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	nefunkční cyklovač stěračů	18.07.2022	22.07.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	otočná sedačka pro pacienty	08.08.2022	10.08.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	konzervace zadní nápravy, levé zadní koncové světlo	05.10.2022	05.10.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	hluk od přední nápravy,výměna horního uložení předních tlumičů	11.11.2022	11.11.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	levé zpět. Zrcátko	20.12.2022	20.12.2022
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	zadní část vozidla	04.01.2023	23.05.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	DN/ŠU	odtah vozidla	04.01.2023	04.01.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	brzdy,podvozek,olej,filtry,aku.12V/74Ah	23.05.2023	24.05.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	aku.12V/74Ah	27.06.2023	27.06.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BiTDi	DN/ŠU	nárazník přední	30.08.2023	01.09.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	oprava el. Instalace	04.10.2023	05.10.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BiTDi	provozní potíže	zvýšený hluk od podvozku, převodovky _ ?	05.12.2023	05.12.2023
211	6U71457	VW T5 2,0 BTDi	provozní potíže	zadní tlumiče,led záblesk v masce	26.09.2024	27.09.2024