

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9466236084
Datum aktivace kuponu:	16. 08. 2025 16:58:41
Platnost do:	15. 09. 2025 16:58:41

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMAH2817AJJ013853

Tovární značka
HYUNDAI

Druh vozidla
osobní

Objem
1582 ccm

Model
I30

Palivo
nafta

Datum výroby
07. 09. 2017

Typ karoserie
kombi

Výkon
81 kW

Datum 1. registrace
29. 01. 2018

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	09/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07. 09. 2017			
	Stáří vozidla: 7 let 11 měsíců			
	Barva vozidla: Polar White – kód PYW			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Není k dispozici			
2018	01/2018	10 km		Záznam tachometru
	01/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 29. 01. 2018			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 29. 01. 2018			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 4 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŽLUTÁ			
	01/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2018	8 500 km		Servisní záznam
2020	11/2020	69 000 km		Servisní záznam
2021	04/2021	81 500 km		Servisní záznam
	04/2021	83 500 km	 Česko	Poškození
	11/2021	99 000 km		Servisní záznam
2022	01/2022	103 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 21. 01. 2022			
	Číslo protokolu: CZ-3120-22-01-1338			
	01/2022	103 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 21. 01. 2022			
	Číslo protokolu: CZ-410945-22-01-0695			

	04/2022	110 000 km		Servisní záznam
	04/2022	112 500 km	 Česko	Poškození
	07/2022	123 000 km		Záznam tachometru
	09/2022	127 000 km		Záznam tachometru
	11/2022	136 000 km		Servisní záznam
	12/2022	139 000 km		Záznam tachometru
2023	02/2023	141 500 km		Záznam tachometru
	04/2023		 Česko	Poškození
	05/2023	149 500 km		Záznam tachometru
	08/2023	159 000 km		Záznam tachometru
	09/2023	163 500 km		Záznam tachometru
	11/2023	167 000 km		Servisní záznam
2024	01/2024	173 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 15. 01. 2024 Číslo protokolu: CZ-3120-24-01-0816			
	01/2024	173 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 15. 01. 2024 Číslo protokolu: CZ-410945-24-01-0477			
	05/2024	184 500 km		Servisní záznam
	08/2024	194 000 km		Záznam tachometru
2025	11/2024	202 000 km		Servisní záznam
	02/2025	206 000 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3


Datum	04/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	43 305 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	83 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3


Datum	04/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	4 358 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	112 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	33 660 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 9

Datum	07/2018
Stav tachometru:	8 500 km
Práce (výčet)	MFC UPGRADE

Číslo záznamu 2 / 9

Datum	11/2020
Stav tachometru:	69 000 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 3 / 9

Datum	04/2021
Stav tachometru:	81 500 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit

Číslo záznamu 4 / 9

Datum	11/2021
Stav tachometru:	99 000 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 5 / 9

Datum	04/2022
Stav tachometru:	110 000 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit

2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 6 / 9

Datum	11/2022
Stav tachometru:	136 000 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 7 / 9

Datum	11/2023
Stav tachometru:	167 000 km
Materiál (výčet)	Obal na pneumatiku
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 8 / 9

Datum	05/2024
Stav tachometru:	184 500 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Číslo záznamu 9 / 9

Datum	11/2024
Stav tachometru:	202 000 km
Práce (výčet)	4xKolo kompletní – de a namontovat
	2xKolo kompletní – vyvazit
	2xPneu – vymenit

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 16. 08. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 16. 08. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 08. 2025
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Model	i30 17 (CZECH PLANT-EUR) (2016-) [HEURPG417]

Datum výroby	07.09.2017
Motor	DOHC – TCI 1600 CC – U2
Objem(l)	1,60
Verze převodovky	MANUAL T/M – 6 SPEED 2WD
Řazení	MAN
Barva	Polar White
Kód barvy	PYW
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON – 5DR 5P
Palivo	DIESEL – DIESEL
Oblast	C51
Speciální verze	EUR

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(EQUIPPED)EMISSION REGULATION – EURO 6
Ostatní	***
Ostatní	195 TIRE – 195/65 R15
Ostatní	3-SPOKE – LEATHER
Ostatní	A PILLAR – CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) – PICTOGRAM
Ostatní	AL WHEEL 6.0J * 15 – A TYPE
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC – ANTENNA MICRO
Ostatní	ATTENTION ASSIST
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUDIO STD
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL – CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM – 1 STAGE
Ostatní	AUTO STOP (ISG)
Ostatní	AUTO-CUT
Ostatní	AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING – CITY
Ostatní	AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING – URBAN
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	B PILLAR – CLOTH-LOOKING(TEXTILE)

Ostatní	B/ALARM LABEL – ENGLISH LANGUAGE
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE– TINTED(W/ HEATED)
Ostatní	BATTER CAPACITY AGM TYPE – 56AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLOWER – 4 SPEED FAN
Ostatní	BLUE TOOTH
Ostatní	BLUE TOOTH REMO
Ostatní	BODY CONTROL MODULE – BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	C PILLAR – STD
Ostatní	CARGO SCREEN
Ostatní	CATALYTIC CONVERTER – D.P.F
Ostatní	CENTER TRIM – TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN
Ostatní	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK – C/FACIA
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLOTH – CLOTH
Ostatní	CLUSTER TYPE – CONVENTIONAL+3.5" MONO TF
Ostatní	CLUTCH LOCK
Ostatní	COLOR – BODY COLOR
Ostatní	CRUISE CONTROL
Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CTR FLR UNDER COVER – FULL
Ostatní	CUP HOLDER – FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAY/NIGHT TYPE
Ostatní	DEDICATED DRL
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DLX – PVC
Ostatní	DOUBLE PIPE IHX
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR BLACK OUT FINISH – NON-BRIGHT
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – BLACK
Ostatní	DRIVER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	DRL – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DRL TYPE – SEPARATED
Ostatní	E.D.R (EVENT DATA RECORDER)

Ostatní	E.S.P
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELEC TYPE – ROTARY+PUSH BUTTON TYPE
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER – FULL
Ostatní	ENGINE PACKAGE – VGT REGULAR ENG
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESCORT
Ostatní	EU+AUSTRALIA TYPE – WIRING ONLY
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR – CLUTCH W/
Ostatní	FLOOR – WALL PAPER
Ostatní	FOG LAMP – PROJECTION
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FOOT REST – PLASTIC
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR BRAKE – DISC-15 INCH
Ostatní	FR COOLER – MANUAL A/CON
Ostatní	FR DR GLASS – TINTED
Ostatní	FR DR CHECKER – SEMI-ROLLER
Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION – AM9K/FM50K
Ostatní	FRT FOG LAMP
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – CTRL DR LOCK'G
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY – 50 LITER
Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GENERAL – LOW BEAM
Ostatní	GLOW INDICATOR
Ostatní	GRADE – GL
Ostatní	HEAD LAMP HIGH
Ostatní	HEAD LAMP LOW
Ostatní	HEAD REST – CTR – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – LH – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – RH – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & TILT
Ostatní	HIGH BEAM

Ostatní	HIGH BEAM – HALOGEN BULB
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	HMSL LIGHTING SOURCE – LED(LIGHT EMITTIN
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD INSULATOR
Ostatní	HOOD OPENING DEVICE – STAY ROD
Ostatní	HOOD SWITCH
Ostatní	HORN – SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	CHIME BELL & BUZZER
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED – BULB TYPE
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INT MONO LCD+RDS
Ostatní	ISG + AMS 2
Ostatní	KEY TYPE – INSIDE CUTTING
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KEYLESS ENTRY-T/OPEN
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	L.D.C CONVERTER – 200W
Ostatní	LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	LEVER FINISH'G – SATIN CROME
Ostatní	LICENSE PLATE MLDG – LONG TYPE
Ostatní	LIGHTING FUNCTION – STATIC BENDING LIGHT
Ostatní	LIGHTING SOURCE – BULB
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (INDIRECTION TYPE)
Ostatní	LIMOUSINE PACKAGE – PACKAGE 2
Ostatní	LKAS (LANE KEEP'G ASSIST SYSTEM)
Ostatní	LOCATION – 2 ROWS SEAT
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW BEAM – HALOGEN BULB
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE BOARD
Ostatní	LUGGAGE LAMP TYPE – BULB
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE – W/PAPER
Ostatní	LUGGAGE SIDE RH
Ostatní	LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
Ostatní	LWR

Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAKER MARK – HYUNDAI
Ostatní	MAP LIGHT SOURCE – BULB
Ostatní	MAP POCKET-RR DR
Ostatní	MATERIAL – VINYL
Ostatní	MDPS-BLAC-COLUMN
Ostatní	MIST FUNCTION
Ostatní	MT KNOB – LEATHER WRAPPED
Ostatní	MUFFLER MAIN ASSY – SINGLE-BLACK PAINT
Ostatní	MULTIFUNCTION SW TYPE – LHD
Ostatní	N/PUNCH – FLAT TYPE
Ostatní	O/HEAD CONSOLE TYPE – STANDARD
Ostatní	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	P/BRAKE KNOB TRIM – SOFT PVC
Ostatní	P/WINDOW DR'S – AUTO DOWN
Ostatní	P/WINDOW PA'S – NONE AUTO
Ostatní	P/WINDOW RR DR – NONE AUTO
Ostatní	P/WINDOW SW – ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL – HAND TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	PEDAL TYPE – RUBBER PAD
Ostatní	POSITION LAMP TYPE – SEPARATED
Ostatní	POWER OUTLET
Ostatní	POWER OUTLET(FR)
Ostatní	POWER(MECHANICAL TYPE)
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PTC HEATER_INT TYPE
Ostatní	REFRIGERATOR – ALTERNATIVE
Ostatní	REGULATION & UNIQUE SPEC – EUROPE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – CLOTH(STD)
Ostatní	ROOM LAMP – 1 BULB

Ostatní	RPAS W/SW
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – WALL PAPER
Ostatní	RR BRAKE – DISC–14 INCH
Ostatní	RR COMBI LAMP – SEPARATED (INSIDE & OUTS
Ostatní	RR DEFLECTOR
Ostatní	RR DR GLASS – TINTED
Ostatní	RR DR CHECKER – SLIDER
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE – TINTED
Ostatní	RR R/R TYPE – SEPARATED
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL – A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE – MULTI LINK–NORMAL
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE – GAS
Ostatní	S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SECURITY INDICATE
Ostatní	SENSOR TYPE – CAMERA
Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG–FR – FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR (B–PILLAR)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SIGNAL LAMP – INTEGRATED – HEADLAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 10 INCH
Ostatní	SMART HIGH BEAM(HBA)
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW–GENERAL
Ostatní	SPEED LIMITER – A TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER – DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER REMO – LEVER TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH
Ostatní	T/SIG LAMP
Ostatní	TACHOMETER

Ostatní	TAIL GATE O/SIDE HANDLE – BODY COLOR
Ostatní	TAIL INNER LIGHTING
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TEMPORARY – STEEL WHEEL & TIRE
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS – HIGH LINE
Ostatní	TIRE SOURCE – HAN KOOK
Ostatní	TOOL CASE(OVM TOOL)
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – EUROPE
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TRIP REMO
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE – 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	TYPE – SEPARATED TYPE
Ostatní	UNDER COVER – W/O NOISE PAD
Ostatní	UPR TRIM FINISH'G – TPO (THERMO PLASTIC
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VIN LABEL – VIN
Ostatní	VOLUME KNOB TYPE – EUROPE TYPE
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ DAMPER
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST – DLX(1 DIN)
Ostatní	W/ SUNGLASS CASE
Ostatní	W/O LOCK
Ostatní	W/S GLASS TYPE–TINTED (W/ S/BAND)
Ostatní	WATER SEPARATER
Ostatní	WATER TEMP.

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Polar White – kód PYW
Barva při první registraci v CZ	Žlutá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	16. 08. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.01.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	29.01.2018

Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	i 30
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	D4FB
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1582
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŽLUTÁ
Maximální rychlost (km/h)	188
Maximální hmotnost povolena (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4585
Šířka celková (mm)	1795
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2 650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3400/3400
Ráfky náprava 1	6.0J X 15 ET46
Pneumatiky náprava 1	195/65R15 91H; 6.0JX15/ET46
Ráfky náprava 2	6.0J X 15 ET46
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO

Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70,1
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	4,1/3,5/3,5
Další záznamy	ROZCHOD: 1 573/1 581, Variabilní provedení vozidla: , *14:1475, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2650+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno
Emise CO2 (g/km)	96

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.