

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AU2720	VIN:	WVWZZZ3HZME510736
Model vozidla:	Volkswagen Arteon Shooting Brake	Provedení:	2.0 TDI EU6d, R-Line (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-07-02
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	98498 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 118 µm; LP dveře 119 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 116 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 197 µm; PP dveře 210 µm; PP blatník 209 µm; Střecha 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., airbag kolenní strana řidiče, aktivní kapota př., anténní diversita, App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB), automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clony slunce. s zrcátko (osvět.), Digital kokpit (ukazatel přístrojů digitální), druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volící páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), kabinový filtr: aktivní filtr komb., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, listy chrom. na boční skla, listy dveří ochr. spodní chrom., listy nástupní vpředu a za. (vkladač v ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, multimediální rozhraní USB (typ C), nekuřácká-sada, nárazník R-Line, obložení stropu látka, černá, opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a výdech výstupu vzduchu za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, osvětlení regist. značky LED, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist (paket Asistent řidiče: Travel Assist, Emergency Assist a asistent udržování jízdy. pruhu, Pomocný systém řidiče: Travel Assist, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Bezpečnost, paket Chrom (1), paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel), paket Kůže Vienna, paket Výbava: Easy Open & Close, paket Výbavy: světl. + výhled, pedály ocel ušlech., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: kůže Vienna / ArtVelours, progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínací pásu, výškové nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínací pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškové nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítelný za. LED v 3D-Optik, světla směr. dynamické, světla nástupní v toho dveře vpředu LED, světlo konc. míhové, systém ochrany cestujících proaktivní, systém ovládání hlasem, trysky ostřikovače skla vyhř., tishové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedadla), vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklá, vybavení R-Line, vyhřív. sedadla vpředu, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asf., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., úrovní snížení a osvětlení okolí, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V vzadu, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: elektron. uzávěrka diferenciálu (XDS), kamera zpětná (Rear View), Matrix-LED světlomety (IQ.Light)(regulace světlometů automat. a světlomet dynamicky natáč., Pomocný systém řidiče: dynam. regul. dálk. světel (Dynamic Light Assist), natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasi), metalíza-lakování, opěry páteře beder. vpředu, levý el. nastav. a masážní funkce, osvětlení Ambiente (30 barvy), Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist), Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), ráfek z leh. slitiny 8x20 (Rosario, šedá matný), skla boč. za. a zadní sklo tón., sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, systém vypínání/startování Keyless Access(varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru, zajištění bezpeč. schránky), Tažné zařízení otočný, volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řízení, vybavení interiéru: vložky ozd. Black karbon, zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	245/35 R20	Letní	2
Pneu PP	Pirelli	245/35 R20	Letní	2
Pneu LZ	Pirelli	245/35 R20	Letní	2
Pneu PZ	Pirelli	245/35 R20	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Pirelli	245/35 R20		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Víko zavazadlového prostoru	Jamka	Opravit	Ano
2	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit	Ano
	Poznámka: Doklad o opravě			
3	Víko motoru	Deformace	Opravit	Ne
4	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat	Ano
5	Spojler P nárazníku	Škrábance	Vyměnit	Ano
6	Pneumatika LP kola	Prasklina	Vyměnit	Ne
	Poznámka: Klient nesouhlasí			
7	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance	Lakovat	Ano
8	Disk LZ kola	Škrábance	Opravit	Ano
9	Pneumatika LZ kola	Prasklina	Vyměnit	Ne
10	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat	Ano
11	Pneumatika PZ kola	Deformace	Vyměnit	Ne
12	Dveře přední pravé	Lak	Lakovat	Ano
	Poznámka: Neodborná oprava, stékající barva			
13	Disk PP kola	Škrábance	Opravit	Ano
Interiér (vnitřní prostor)				
14	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit	Ano
15	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit	Ano
16	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit	Ano
17	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit	Ano
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit	Ano
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit	Ano
20	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit	Ano
21	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano
22	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit	Ano
Ostatní				
23	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit	Ano
	Poznámka: Střecha 4 Víko motoru 9			
24	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
25	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu




Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přední náprava



Zadní náprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1




2 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: Doklad o opravě

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2

[illegible]

Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Víko motoru - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **3**



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



5 Spojler P nárazníku - Škrábance

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Pneumatika LP kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: Klient nesouhlasí



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk LZ kola - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



9 Pneumatika LZ kola - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Pneumatika PZ kola - Deformace**
 Umístění: Exteriér (vnější prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Dveře přední pravé - Lak
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: Neodborná oprava,
stékající barva

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



14 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 16 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 17** **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 18** **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 19 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 20 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
 Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
 Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



22 Řadící páka - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka: Střecha 4 Víko
motoru 9



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POSKOZENÍ



24 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



25 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25

DOKUMENTACE K VOZIDLU

Technický průkaz

DOKUMENTACE K VOZIDLU



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registrerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas clariithe. Pairt II. • Registrācijas apliecība. II. daļa • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Reģistrācijas apliecība. II. daļa • Registrācijas liudijimas. II. daļa Forgalmi engedély. II. rész • Certificat ta'Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisteröintodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетельство за регистрация. Част II. • Partea II a Certificatului de Immatriculare Prometna dozvola. Dio II.

ČESKÁ REPUBLIKA



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

Datum první registrace vozidla v ČR: 02.07.2021

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník

C.2.3. Adresa pobytu/ sídlo:

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel

C.1.3. Adresa pobytu/ sídlo

V

dne

Podpis

otisk
razítka

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 02.07.2021 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBB796176.



POUČENÍ

- Osvědčení o registraci je veřejná listina a zápis do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba.
- Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
- Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich vyzvání.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 2-07-2025 Tech. prohlídka provedena dne: 2-07-2021 Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:

Technický průkaz

DOKUMENTACE K VOZIDLU

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA			
K Číslo typového schválení vozidla: e1*2007/46*1725*18 10818-802-18			Změna
1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL			
2 AC KOMBI		J. Kategorie vozidla: M1	
D.1 Tovární značka: VOLKSWAGEN		D.2 Typ: 3H	
3/4 Varianta/verze: ACDTJAX0/FD7FD7GC004V4B1NVR21CMB0		D.3 Obch. označení: ARTEON	
E Identifikační číslo vozidla (VIN): WVWZZZ3HZME510736		5 Výrobce vozidla: VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN	
6 Výrobce motoru: VOLKSWAGEN AG		7 Typ: DTU	
P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min ⁻¹]: 147.00 / 3 600		P.3 Palivo: NM	
P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 1 968		V.9 Emisní limit č.: 2018/1832AP; EURO 6 AP	
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]: 0.50		V.7/V.8 CO ₂ /Spotřeba paliva [g.km ⁻¹] / [l.100.km ⁻¹]: 149/5.7	
8 Výrobce karoserie:		10 Výrobní číslo (další stupeň):	
9 Druh (typ): ŠEDÁ		S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: 5 / 5	
R Barva:		12 Šířka: 1 871	
11 Celková [mm]: 4 866		13 Výška: 1 438	
M Rozvor [mm]: 2 835		14 Rozchod [mm]: 1 587 / 1 575	
G Provozní hmotnost [kg]: 1 650		F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 2 200 / 2 200	
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1 140 / 1 140; 1 110 / 1 110			
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]		brzděného: 2 000 / 2 000	
O.2		nebrzděného: 750 / 750	
15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 4 200 / 4 200			
16 Spojovací zařízení - druh: TRIDA A50-X, TYP E544		L Počet náprav z toho poháněných: 2 + 1 PŘEDNÍ	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):			
N.1 (1.) 8,0JX20 ET40; 245/35 R20 95Y XL		N.2 (2.) 8,0JX20 ET40; 245/35 R20 95Y XL	
N.3 (3.)		N.4 (4.)	
U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]: 72 / 3 075		U.3 za jízdy: 70.0	
T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 233		Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	
17 Předpis, spotřeba paliva [l.100.km ⁻¹]: 2018/1832AP; WLTP			
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI			
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.			
Číslo schválení:		Porsche Česká republika s.r.o. Raglická 740/113d, 158 00, CZ - Praha 5 IČO 256 54 012, DIČ CZ 256 54 012	
Datum: 26.04.2021			
DALŠÍ ZÁZNAMY			
Variabilní provedení vozidla: #13: 1 462 #N: s přívěsem náprava 2: +45 kg #N1-N2: 225/55 R17 97W 7,5JX17 ET40 245/35 R20 95Y XL 8,0JX20 ET40 245/40 R19 94W 8,0JX19 ET40 245/45 R18 96W 8,0JX18 ET40 215/55 R17 94H M+S 7,0JX17 ET38 245/45 R18 96V M+S 8,0JX18 ET40			