

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6447287618
Datum aktivace kuponu:	08. 10. 2025 15:33:35
Platnost do:	07. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJF7NE6F0209333

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
OCTAVIA**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
66 kW**Objem**
1598 ccm**Datum výroby**
18. 03. 2015**Datum 1. registrace**
15. 04. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	03/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 18. 03. 2015			
	Stáří vozidla: 10 let 6 měsíců			
	Barva vozidla: candy bílá – kód F9E			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	04/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 15. 04. 2015			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 04. 2015			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	04/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	05/2015	3 100 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2015	3 100 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2015	23 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2016	01/2016	27 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2016	29 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2016	37 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2016	48 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2016	54 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2016	57 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2016	65 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2017	02/2017	71 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2017		 Česko	Poškození
	03/2017	78 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2017	79 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2017	87 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2017		 Česko	Poškození
	10/2017	101 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2018	12/2017	108 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	01/2018	111 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2018	117 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2018	125 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2018	133 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2018	138 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2018	142 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2018	148 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2019	01/2019	151 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2019	160 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	20. 03. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3121-19-03-0818

03/2019	160 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	20. 03. 2019
Číslo protokolu:	CZ-510703-19-03-0252

04/2019	164 000 km	 Česko	Záznam tachometru
07/2019	176 500 km	 Česko	Záznam tachometru
09/2019	182 500 km	 Česko	Záznam tachometru
11/2019	187 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2020	01/2020	195 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2020	198 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2020	202 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2020	204 000 km	 Česko	Poškození
	06/2020	204 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2020	212 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2020	213 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2021	05/2021	216 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2021	218 500 km	 Česko	Záznam tachometru

	11/2021	227 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 25. 11. 2021 Číslo protokolu: CZ-410816-21-11-0018			
	11/2021	227 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 26. 11. 2021 Číslo protokolu: CZ-3121-21-11-0983			
	05/2022		 Česko	Poškození
	05/2022	232 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	11/2022	244 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2023	246 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2023	248 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	11/2023	249 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 14. 11. 2023 Číslo protokolu: CZ-3114-23-11-0973			
	11/2023	249 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 14. 11. 2023 Číslo protokolu: CZ-411047-23-11-0221			
	07/2025		 Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 5.

Datum	03/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	6 154 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 5.

Datum	10/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 644 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 5

Datum	05/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	33 347 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Stav tachometru	204 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 5


Datum	05/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 387 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

5 / 5

Datum	07/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	44 888 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 08. 10. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E5324) 1.6 TDI CR DPF 66kW Ambition Combi
Motor	1 598 ccm; 1,60 L; 66 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,2 / 3,5 / 4,1
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blinkače

Manuální 5–stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Ambition Plus

Funkčnost

Tempomat

Exteriér

Střešní nosič, černý

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Komfort

CLIMATRONIC – dvouzónová klimatizace s el. regulací, se senzorem vlhkosti, kombifiltrem a AQS, chlazená schránka u spolujezdce

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Komfortní telefonování s Bluetooth

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

candy bílá – kód F9E

Barva při první registraci v CZ

Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

08. 10. 2025

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 15.04.2015

Datum první registrace vozidla v ČR 15.04.2015

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení OCTAVIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru CLH

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 66

Při otáčkách (ot/min) 4800

Zdvihový objem (ccm) 1598

Emisní třída EURO 5B

Barva karoserie BÍLÁ

Maximální rychlost (km/h)	183
Maximální hmotnost povolena (kg)	1892
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1892

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4659
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3292/3292
Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2/3,5/3,5

Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TRÍDA A50-X] * Číslo homologace typu ES e11*2007/46*0243*12 *23: 5 *36: 1 892/1 892 *37: 970/970; 970/970 *39: 1 400/1 400 *40: 650/650 *41: 3 292/3 292 CO2: 136/92/109 g/km ROZCHOD: 1 533/1 504 #D.2: 5E; ACCLHBX0; NFM5FM5A4051STVLO #V.9b: 630/2012J; EURO 5 Variabilní provedení vozidla: #N: +44 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1520 mm Náprava 1: max.1549 mm #20-21: 195/65 R15 91H 6Jx15 ET43; 205/55 R16 91H 6,5Jx16 ET46; 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51; 225/45 R17 91H 7Jx17 ET49; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET48; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET45; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16
---------------	---

ET50;|205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET48|#12: max 4781|#14: max 1495|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

109

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1





Foto


Datum pořízení inzerátu

22. 08. 2025

Inzerovaný nájezd

262 500 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.