

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3633999859
Datum aktivace kuponu:	27. 10. 2025 10:30:36
Platnost do:	26. 11. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WDC1660241A054683



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
2987 ccm**Model**
ML**Palivo**
nafta**Datum výroby**
23. 02. 2012**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
190 kW**Datum 1. registrace**
23. 05. 2012**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	02/2012	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 23. 02. 2012			
	Stáří vozidla: 13 let 8 měsíců			
	Barva vozidla: kód 197U			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	05/2012		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 23. 05. 2012			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 23. 05. 2012			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	05/2012		 Česko	Vystavení technického průkazu
2013	03/2013	25 000 km		Záznam tachometru
2015	01/2015	72 000 km		Záznam tachometru
	04/2015	77 500 km		Záznam tachometru
	11/2015	85 500 km		Záznam tachometru
2016	01/2016	87 000 km		Záznam tachometru
	04/2016	94 500 km		Záznam tachometru
	11/2016	102 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 10. 11. 2016			
	Číslo protokolu: CZ-3100-16-11-0807			
2017	01/2017	104 000 km		Záznam tachometru
	04/2017	109 000 km		Záznam tachometru
	11/2017	119 500 km		Záznam tachometru
2018	01/2018	122 000 km		Záznam tachometru

04/2018	126 000 km		Záznam tachometru
11/2018	131 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	05. 11. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3100-18-11-0243

11/2018	131 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	05. 11. 2018
Číslo protokolu:	CZ-510406-18-11-0001

2019

01/2019	133 500 km		Záznam tachometru
04/2019	140 500 km		Záznam tachometru
11/2019	147 000 km		Záznam tachometru

2020

01/2020	150 000 km		Záznam tachometru
03/2020	152 500 km		Záznam tachometru
04/2020	153 500 km		Záznam tachometru
11/2020	160 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	04. 11. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3100-20-11-0296

11/2020	160 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	04. 11. 2020
Číslo protokolu:	CZ-510406-20-11-0009

2021

02/2021	163 500 km		Záznam tachometru
05/2021	167 500 km		Záznam tachometru
08/2021	169 500 km		Záznam tachometru
11/2021	177 000 km		Záznam tachometru

2022

01/2022	183 000 km		Záznam tachometru
03/2022	193 500 km		Záznam tachometru
07/2022	209 500 km		Záznam tachometru
09/2022	218 500 km		Záznam tachometru

2023	09/2022		 Česko	Poškození
	10/2022	222 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:17. 10. 2022 Číslo protokolu:CZ-510406-22-10-0017			
	10/2022	222 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:18. 10. 2022 Číslo protokolu:CZ-3100-22-10-1079			
	12/2022	229 000 km		Servisní záznam
	12/2022	229 000 km	 Česko	Poškození
	05/2023		 Česko	Poškození
	06/2023	249 500 km		Záznam tachometru
	12/2023	266 000 km	 Česko	Poškození

2024

01/2024	271 500 km		Záznam tachometru
02/2024	271 000 km		Servisní záznam
03/2024	271 500 km		Záznam tachometru
07/2024	290 000 km		Záznam tachometru
10/2024	302 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 03. 10. 2024
Číslo protokolu: CZ-510406-24-10-0006

10/2024	302 500 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 04. 10. 2024
Číslo protokolu: CZ-3100-24-10-0266

10/2024	305 500 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Opakovaná
Datum kontroly: 23. 10. 2024
Číslo protokolu: CZ-3100-24-10-1208

11/2024		 Česko	Poškození
---------	--	---	-----------

2025

01/2025	319 000 km		Záznam tachometru
02/2025	318 500 km	 Česko	Poškození
04/2025	327 500 km		Záznam tachometru
07/2025	341 500 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).

- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 6

Datum	09/2022
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	5 000 – 6 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 6

Datum	12/2022
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	10 000 – 11 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	229 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

3 / 6

Datum	05/2023
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	17 000 – 18 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

4 / 6


Datum	12/2023
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	69 000 – 70 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana
Stav tachometru	266 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

5 / 6


Datum	11/2024
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	17 000 – 18 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

6 / 6

Datum	02/2025
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	31 000 – 32 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	318 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	12/2022
Stav tachometru:	229 000 km
Materiál (výčet)	SBL MIX 124
	SBL MIX 134
	SBL MIX 199
	SBL MIX 135
	SBL MIX 152
	SBL MIX 191
	SBL ADJUSTER
	Lak VOC Platinum keramika
	Lakýrnický materiál spotřebí
	Baterie CR2025
Práce (výčet)	Lakýrnická práce dle kalkulace
	Lakýrnická práce dle kalkulace
	Mechanická oprava dle kalkulace
	Čištění a luxování vozu
	Ostatní položky dle kalkulace

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	02/2024
Stav tachometru:	271 000 km
Materiál (výčet)	Čistič odmašťovač WURTH
	SBL MIX 181
	SBL MIX 133
	SBL MIX 152
	SBL MIX 173
	SBL MIX 191
	SBL ADJUSTER
	Vosková ochrana dutin 500ml
	Lakýrnický materiál spotřebí
	Lak AIRO Brilliant
	SBL MIX 271
	Nárazník přední
	Spojler před. nárazníku
	Maska chladiče
	Držák radaru

	Kabelový svazek
	Vodící profil
	Kryt ostřikovače světla P
	Absorber před. nárazníku
Práce (výčet)	Podložka SPZ
	Lakýrnická práce dle kalkulace
	Lakýrnická práce dle kalkulace
	Mechanická oprava dle kalkulace
	Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 27. 10. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 10. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 10. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	ML/GLE 350 BLUETEC/D 4MATIC
Datum výroby	23.02.2012
Kód barvy	197U
Kód Čalounění	258A
Čalounění	LEATHER - GRAY
Sériové číslo motoru	642.826 41 257132
Sériové číslo převodovky	722.903 03 892898
Země	Česká republika
Iso název země	Česko
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACOUSTIC LAMINATED SAFETY GLASS DRIVER DOOR
Ostatní	ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
Ostatní	ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
Ostatní	ACTIVE PARK ASSIST
Ostatní	ADAPTIVE DAMPING SYSTEM
Ostatní	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
Ostatní	ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
Ostatní	AIRBAGLABLE - CZECH/ENGLISH
Ostatní	AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
Ostatní	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

Ostatní	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
Ostatní	AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITION (AKSE)
Ostatní	AUTOMATIC REAR-END DOOR
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
Ostatní	AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)
Ostatní	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM
Ostatní	BLUETEC
Ostatní	COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2
Ostatní	COMAND APS WITH DVD CHANGER
Ostatní	COMAND WITH NAVIGATION UPDATE
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	CONTROL CODE TUSCALOOSA PLANT
Ostatní	CZECH REPUBLIC
Ostatní	DARK TINTED GLASS
Ostatní	DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 1
Ostatní	DIESEL PARTICULATE FILTER
Ostatní	DIRECT START
Ostatní	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
Ostatní	DISPLACEMENT 3.0 LITER
Ostatní	DRIVING PACKAGE
Ostatní	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Ostatní	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR
Ostatní	ELECTRIC. ADJUSTABLE DRIVER SEAT L. AND R.
Ostatní	EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
Ostatní	ENGINE INCREASED PERFORMANCE
Ostatní	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
Ostatní	EUROPE
Ostatní	FE CONVERTER 19 MM
Ostatní	FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
Ostatní	FOGGING SENSOR
Ostatní	FRONT AXLE HALF, LEFT
Ostatní	FRONT AXLE HALF, RIGHT
Ostatní	FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL LIMITATION
Ostatní	FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
Ostatní	FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY – VOLUME 2
Ostatní	HEAD UNIT LANGUAGE – GERMAN
Ostatní	HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
Ostatní	HEADLAMPS – CLEANING EQUIPMENT

Ostatní	HEATED SCREEN WASH SYSTEM
Ostatní	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE – GERMAN
Ostatní	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
Ostatní	KEYLESS – GO
Ostatní	LEATHER
Ostatní	LEATHER – GRAY
Ostatní	LEATHER STEERING WHEEL WITH TRIM INSERT
Ostatní	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)
Ostatní	LEFT-HAND STEERING
Ostatní	LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN 19" ALL-ROUND
Ostatní	LIGHT PACKAGE (FFO)
Ostatní	LIMOUSINE
Ostatní	LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
Ostatní	MB MOBILO WITH DSB AND GGD
Ostatní	MIRRORS PACKAGE
Ostatní	NAT2 WITH OPTIMIZED DSM
Ostatní	OBSIDIAN BLACK
Ostatní	PEDESTRIAN PROTECTION – ACTIVE ENGINE HOOD
Ostatní	PRODUCT PROT. F FREIGHT PACKAG. W TIE-DOWN HOOKS
Ostatní	RADIATOR SHUTTER
Ostatní	REAR AXLE
Ostatní	REAR BELT STATUS INDICATION
Ostatní	REAR-VIEW CAMERA
Ostatní	REDUCED-FRICTION
Ostatní	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
Ostatní	RIGHT BRACKET
Ostatní	SCUFF PLATE IN ALU-APPEARANCE WITH RUBBER STUDS
Ostatní	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM
Ostatní	SERIES 166
Ostatní	SERVICE REPOSITIONED
Ostatní	SHIFT BY WIRE
Ostatní	SPEED+ – LOADINDEX 103 W
Ostatní	SUMMER TIRES
Ostatní	SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION
Ostatní	T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
Ostatní	THEFT PROTECTION PACKAGE
Ostatní	THROUGH-LOADING FEATURE VIA ARMREST IN REAR
Ostatní	TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Ostatní	TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Ostatní	TRANSMISSION ALL-WHEEL CAPABLE

Ostatní	TRANSMISSION CODE VERSION 03
Ostatní	TRIM PIECES – WOOD BURRED WALNUT VENEER
Ostatní	TWIN ROLLER BLINDS FOR LUGGAGE COMPARTMENT COVER
Ostatní	UNDERSHIELDS
Ostatní	V6 DIESEL ENGINE OM642
Ostatní	WHEEL REPLACEMENT TOOL

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	20. 12. 2024	Více info
havárie / řízení	05. 02. 2023	Více info
brzdy / havárie	06. 06. 2022	Více info
airbag / zranění	21. 09. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód 197U
Barva při první registraci v CZ	Černá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 10. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.05.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	23.05.2012
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	ML 350 BLUETEC 4MATIC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER
Výrobce motoru	DAIMLER
Typ motoru	642 826
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	190
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	2987
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	224
Maximální hmotnost povolena (kg)	2950
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2950

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4945
Šířka celková (mm)	1951
Výška celková (mm)	1858
Rozvor (mm)	2915
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1450/1450
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	3500/3500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	6550/6550
Ráfky náprava 1	255/50 R19 103W
Pneumatiky náprava 1	255/50 R19 103W; 8.5JX19H2 ET59
Ráfky náprava 2	8.5JX19H2 ET59
Pneumatiky náprava 2	255/50 R19 103W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	2700
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	692/2008Q
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,2/6,7/6,7
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50–X] #V.7: 215/176/189 g/km Pro vozidlo je schváleno tažné zařízení třídy A50–X, typ Oris E469, schvalovací značka E1 55R–011892, bez výrobního čísla. Variabilní provedení vozidla: #12: 4 804 – 4 945 dle výbavy vozidla #13: 1 926 – 1 951 dle výbavy vozidla #14: 1 743 – 1 858 dle výbavy vozidla #20/#21 235/65 R17 104V,7.5Jx17H2 ET53 #20/#21 255/50 R19 103W,8.5Jx19H2 ET62 #20/#21 255/50 R19 103W,8Jx19H2 ET56 #20/#21 255/55 R18 105V,8Jx18H2 ET56 #20/#21 255/55 R18 105V,8Jx18H2 ET56,5 #20/#21 265/40 R21 105Y XL,9Jx21H2 ET53 #20/#21 265/45 R20 104Y,9Jx20H2 ET57 #20: přední náprava vozidla #21: zadní náprava vozidla Na nápravách vozidla lze vzájemně kombinovat pouze rozměry pneumatik a ráfků o shodném průměru, které jsou uvedeny v témže řádku. Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.