



Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4086612613
Datum aktivace kuponu:	14. 03. 2026 08:22:06
Platnost do:	13. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WDD2163861A022219



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ

Model
CL

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
285 kW

Objem
5461 ccm

Datum výroby
23. 10. 2008

Datum 1. registrace
04. 11. 2008

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.





3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2008	10/2008	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 23. 10. 2008			
	Stáří vozidla: 17 let 4 měsíce			
	Barva vozidla: kód 799U			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	11/2008			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 04. 11. 2008			
2010	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	05/2010	6 500 km	Česko	STK
	Typ kontroly: Před schvál. tech. způsob. vozidla			
	Datum kontroly: 24. 05. 2010			
	Číslo protokolu: CZ-3108-10-05-0766			
	05/2010		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 27. 05. 2010			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 04. 11. 2008			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	05/2010	6 500 km	Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 27. 05. 2010			
	Číslo protokolu: CZ-3108-10-05-0931			
	05/2010		Česko	Vystavení technického průkazu
2011	06/2011	25 500 km		Záznam tachometru
2012	01/2012	39 000 km		Záznam tachometru
	02/2012	41 000 km	Česko	Poškození



02/2012	40 500 km		Záznam tachometru
06/2012	47 000 km		Záznam tachometru
06/2012	23 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 20. 06. 2012
Číslo protokolu: CZ-3225-12-06-1489

2013	05/2013	Česko	Poškození
	06/2013	Česko	Poškození
	09/2013	Česko	Poškození

2014	06/2014	68 000 km	Česko	STK
------	---------	-----------	-------	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 06. 2014
Číslo protokolu: CZ-3114-14-06-1757

2015	08/2015	Česko	Poškození
------	---------	-------	-----------

2016	02/2016		Česko	Poškození
	02/2016	120 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 18. 02. 2016
Číslo protokolu: CZ-3114-16-02-1636

07/2016	129 000 km	Česko	STK
---------	------------	-------	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 18. 07. 2016
Číslo protokolu: CZ-3114-16-07-1361

2017	05/2017	144 000 km		Záznam tachometru
	12/2017		Česko	Poškození



2018

10/2018

165 500 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 10. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3114-18-10-2021

10/2018

165 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 10. 2018

Číslo protokolu:

CZ-511013-18-10-0193

2021

02/2021

Česko

Poškození

05/2021

183 000 km

Česko

Poškození

07/2021

183 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3114-21-07-2272

07/2021

183 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-511010-21-07-0301

2023

03/2023

Česko

Poškození

05/2023

196 000 km

Česko

Poškození

06/2023

196 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3114-23-06-0150

06/2023

196 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-511010-23-06-0023

11/2023

Česko

Poškození

12/2023

198 500 km

Česko

Záznam tachometru



2025

08/2025

204 500 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 08. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3114-25-08-1331

08/2025

204 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 08. 2025

Číslo protokolu:

CZ-511010-25-08-0338

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 12

Datum	02/2012
Země	ČR
Výše pojistného plnění	72 996 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	41 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna





Pojistná událost

2 / 12

Datum	05/2013
Země	ČR
Výše pojistného plnění	200 175 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 12

Datum	06/2013
Země	ČR
Výše pojistného plnění	164 717 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 12


Datum	09/2013
Země	ČR
Výše pojistného plnění	70 150 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Levá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Kalkulace nákladů na opravu

5 / 12

Datum	08/2015
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	50 000 – 51 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven





Kalkulace nákladů na opravu

6 / 12

Datum	02/2016
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	87 000 – 88 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost


7 / 12

Datum	12/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	36 300 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

8 / 12

Datum	02/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	61 702 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna






Kalkulace nákladů na opravu

9 / 12

Datum	05/2021
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	64 000 – 65 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Pravá strana, Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	183 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost

10 / 12.

Datum	03/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	63 567 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Kalkulace nákladů na opravu

11 / 12

Datum	05/2023
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	52 000 – 53 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	196 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven





Pojistná událost

12 / 12.

Datum	11/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	62 178 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 14. 03. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené



* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 14. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE



Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	CL 500 4MATIC / CL 550 4MATIC USA/JAPAN
Datum výroby	23.10.2008
Kód barvy	799U
Kód Čalounění	801A
Čalounění	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE – BLACK/ANTHRACITE
Sériové číslo motoru	273.968 30 301629
Sériové číslo převodovky	722.961 02 083137
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	20" AMG SPOKED WHEELS ALL-ROUND
Ostatní	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
Ostatní	AEJ 08/1
Ostatní	AIRBAGLABEL – GERMAN/ENGLISH
Ostatní	AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
Ostatní	AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
Ostatní	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
Ostatní	AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	BATTERY LABEL – GERMAN



Ostatní	BLIND SPOT ASSISTANT
Ostatní	BODY TO TOP COAT. AFTER WATER-BASED PAINT 4 (WL 4)
Ostatní	CAPACITY 5,5 LITRE
Ostatní	COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
Ostatní	COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	CONVERTER WITH 3 FRICTION DISKS
Ostatní	CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
Ostatní	COUPE
Ostatní	DESIGNO BLACK FABRIC ROOF INTER. TRIM/WINDOW FRAME
Ostatní	DIAMOND WHITE – METALLIC PAINT
Ostatní	DVD CHANGER
Ostatní	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Ostatní	DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	FRONT AXLE HALF, LEFT
Ostatní	FRONT AXLE HALF, RIGHT
Ostatní	FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
Ostatní	GERMANY
Ostatní	HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
Ostatní	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
Ostatní	KEYLESS – GO
Ostatní	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
Ostatní	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE – BLACK/ANTHRACITE
Ostatní	LEFT-HAND STEERING
Ostatní	MODEL SERIES 216
Ostatní	NIGHT VIEW ASSIST
Ostatní	OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD – GERMAN
Ostatní	PARKING GUIDANCE
Ostatní	PEDESTRIAN PROTECTION – ACTIVE ENGINE HOOD
Ostatní	PREMIUM SOUND SYSTEM
Ostatní	R- VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
Ostatní	REAR AXLE
Ostatní	REAR-VIEW CAMERA
Ostatní	ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
Ostatní	SHIFT BY WIRE
Ostatní	SINGLE-BATTERY ON-BOARD ELECTRICAL SYSTEM
Ostatní	SOFTWARE (INDIVIDUAL)
Ostatní	SPEED– + LOADINDEX ZR20 XL+ZR20 XL
Ostatní	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ



Ostatní	SUMMER TIRES
Ostatní	THROUGH-LOADING FEATURE VIA ARMREST IN REAR
Ostatní	TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Ostatní	TORQUE CONVERTER HOUSING AGA
Ostatní	TRANSMISSION CODE VERSION 61
Ostatní	TRIM PIECES – ASH TREE WOOD BLACK (2A70)
Ostatní	TV-TUNER DIGITAL TO ANALOG
Ostatní	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID – ELIMINATION
Ostatní	UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
Ostatní	V8-GASOLINE ENGINE M273
Ostatní	VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	kód 799U
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

14. 03. 2026



Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KUPÉ
Datum první registrace vozidla	04.11.2008
Datum první registrace vozidla v ČR	27.05.2010
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	CL 500 4MATIC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER
Výrobce motoru	DAIMLER
Typ motoru	273.968
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	285
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	5461
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2510
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2510

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	4
Počet míst k sezení	4
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	5084



Šířka celková (mm)	1871
Výška celková (mm)	1428
Rozvor (mm)	2955
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1195/1195
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1335/1335
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	0/0
Ráfky náprava 1	8 J X 17 H2 ET 43
Pneumatiky náprava 1	8 J X 17 H2 ET 43; 235/55 R 17 99 W
Ráfky náprava 2	8 J X 17 H2 ET 43
Pneumatiky náprava 2	235/55 R 17 99 W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	84
Při otáčkách (ot/min)	4500
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	18,1/8,7/8,7
Další záznamy	#V.7: 431/207/289 g/km Variabilní provedení vozidla: #20-21: 8 J X 17 H2 ET 43; 235/55 R 17 99 W 8.5 J X 18 H2 ET 43; 255/45 R 18 99 Y 8.5 J X 19 H2 ET 43; 255/40 R 19 100 Y XL 8.5 J X 20 H2 ET 43; 255/35 ZR 20 XL Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

