



Číslo ŠU/Zakázky		Doprohlička	Ano	Jméno		Typ pojištění			
Značka a typ	Fiat DUCATO	SPZ	6SF4383	VIN	ZFA2500002W77064	Datum první registrace	7.8.2023		
Platnost TK	7.8.2027	Převodovka	Manualní	Stav vozidla	Odpovídající	Barva vozidla	bílá	Stav laku	Odpovídající
Stav tachometru	51803 km	Palivo	Nafta	Objem motoru	2184 ccm	Výkon motoru	88 kw	Datum ŠU	29.1.2026 12:45
Popis příčiny ŠU	Vozidlo pojištěného jelo ve svém pruhu a protijedoucí vozidlo se vyhybalo překážce. Nedobrzdil na sněhu a došlo k čelní srážce - nyní v řízení.								
Popis a stav pneu	Zimní, arivo, 215/70r15, LP - 7 mm . LZ - 7 mm . PP - 7 mm . PZ - 7 mm .								

**Náhradní díly**

- VÝZTUHA REG-ZN PŘ
- NÁRAZNÍK P L
- KRYT P PŘ-NÁRAZNÍKU
- DRŽÁK VNI L PŘ-NÁRAZ
- PŘÍČNÍK D PŘ-NÁRAZN
- UPEVŇOVACÍ SPONA
- PŘ-VÍKO
- ZÁMEK PŘ-VÍKA
- BLATNÍK P L
- PŘ-PŘÍČNÍK H
- PŘEDNÍ ČELO L
- VÝZT VNI PODÉLN L
- LEP-SADA 3-ÚHEL SKLA
- POTR KOMPRES/KONDEZN
- CHLADIČ VODY
- HADICE CHLADIČE H
- KRYT L MOT-PROSTORU
- KATALYZÁTOR
- PŘ-NÁRAZNÍK STŘ
- NÁRAZNÍK P P
- DRŽÁK VNĚ L PŘ-NÁRAZ
- VÝZT L PŘ-NÁRAZNÍKU
- VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU
- UPEVŇOVACÍ SPONA
- ZÁVĚS L PŘ-VÍKA
- SVĚTLOMET L KPL
- VLOŽKA PODBĚHU P L
- MASKA P L
- PŘEDNÍ ČELO P
- ZÁVĚR-PL PODÉLN P L
- KONDENZÁTOR
- POTR KONDEZN-VÝPARN
- PŘÍD-VODN-ČERPADLO
- HADICE CHLADIČE D
- KRYT P MOT-PROSTORU
- DRŽÁK
- PŘ-VÍKO D
- KRYT L PŘ-NÁRAZNÍKU
- DRŽÁK VNĚ P PŘ-NÁRAZ
- VÝZT P PŘ-NÁRAZNÍKU
- UPEV-SPONY
- MŘÍŽKA CHLADIČE
- ZÁVĚS P PŘ-VÍKA
- SVĚTLOMET P KPL
- VLOŽKA PODBĚHU P P
- MASKA P P
- DRŽÁK BLATNÍKU P L
- ZÁVĚR-PL PODÉLN P P
- CHLADIČ
- POTR KOMPR-VÝPARNÍK
- RÁM VĚTRÁKU KOMPL
- VZDUCHOVÝ FILTR KPL
- SNÍMAČ SAZÍ
- VÍKO H POJISTK-SKŘ

**Lakování**

- PŘ-VÍKO (LAK NOVÉHO DÍLU)
- MASKA P L (LAKOVÁNÍ POVRCHU)
- ZÁVĚR-PL PODÉLN P L (LAKOVÁNÍ POVRCHU)
- BLATNÍK P L (LAK NOVÉHO DÍLU)
- MASKA P P (LAKOVÁNÍ POVRCHU)
- ZÁVĚR-PL PODÉLN P P (LAKOVÁNÍ POVRCHU)
- PŘ-PŘÍČNÍK H (LAKOVÁNÍ POVRCHU)
- VÝZT VNI PODÉLN L (LAKOVÁNÍ POVRCHU)



**REKAPITULACE DOHODNUTÉHO POSTUPU LIKVIDACE**

Plátce DPH: Ano

Pojistné plnění zaslat na účet /


Forma likvidace: Totální škoda

Prohlídka ve smluvním servisu: Ano

Vozidlo může být vloženo do internetové aukce

Převzaté doklady: klientem nepředány

Nutné a účelné náklady na náhradní vozidlo budou akceptovány do: 2.3.2026



U prohlídky přítomen	Smluvní servis
Jméno a příjmení	
Datum prohlídky	25.2.2026 10:32
Místo prohlídky	Unhošťská, 27201 Kladno
Mobilní technik	