



Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2600373451
Datum aktivace kuponu:	29. 06. 2026 09:36:37
Platnost do:	29. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WVWZZZ3CZHE041948

**Tovární značka**
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
10. 02. 2027**Model**
PASSAT**Palivo**
nafta**Datum výroby**
11. 08. 2016**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
140 kW**Datum 1. registrace**
29. 08. 2016 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno




2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.





3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	08/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:11. 08. 2016 Stáří vozidla:9 let 10 měsíců Barva vozidla:pure white – kód C9A Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:levostranné			
	08/2016		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:29. 08. 2016 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:29. 08. 2016 Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ			
	08/2016		Česko	Změna majitele
	08/2016		Česko	Změna provozovatele
	08/2016		Česko	Vystavení technického průkazu
	09/2016	300 km	Česko	Inzerce vozidla
	12/2016	2 300 km		Záznam tachometru
	12/2016	2 700 km	Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:20. 12. 2016 Číslo protokolu:CZ-3121-16-12-0807			
	12/2016		Česko	Změna majitele
	12/2016		Česko	Změna provozovatele
2018	01/2018	60 000 km	Česko	Poškození
2020	10/2020	135 000 km		Servisní záznam
2021	02/2021			Servisní záznam



02/2021

144 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3121-21-02-0480

02/2021

144 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-410911-21-02-0151

03/2021

146 500 km

Záznam tachometru

05/2021

151 000 km

Záznam tachometru

12/2021

175 000 km

Servisní záznam

2022

03/2022

Servisní záznam

09/2022

198 500 km

Servisní záznam

12/2022

207 000 km

Servisní záznam

2023

01/2023

Servisní záznam

02/2023

210 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3226-23-02-0260

02/2023

210 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-420940-23-02-0171

03/2023

215 000 km

Servisní záznam

2024

02/2024

248 000 km

 Česko

Poškození

2025

02/2025

289 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 02. 2025

Datum příští STK:

10. 02. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3231-25-02-0241



02/2025

286 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-421036-25-02-0087

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	01/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	551 240 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Levá strana
Stav tachometru	60 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	34 955 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	248 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
29.08.2016	22.12.2016	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Autocentrum BARTH a.s. Hůrka 1798/, Bílé Předměstí, 53012 Pardubice IČ: 25278924	Ne
29.08.2016	22.12.2016	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Autocentrum BARTH a.s. Hůrka 1798/, Bílé Předměstí, 53012 Pardubice IČ: 25278924	Ne
22.12.2016	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice, 17000 Praha IČ: 27082440	Ano
22.12.2016	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice, 17000 Praha IČ: 27082440	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 8	
Datum	10/2020
Stav tachometru:	135 000 km
Materiál (výčet)	Brzdové destičky
	Lepicí závaží 1g standard
	Reproduktor
Práce (výčet)	Drobný jednicový materiál



Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Alza přezutí – osobní

Číslo záznamu 2 / 8

Datum	02/2021
Materiál (výčet)	HELIX HX8 ECT 5W-30/55L ACEA C3
	Olejový filtr
	Výpustní šroub
	XT SCREENWASH-20
	Reprodukto
	reproduktor ORIGINÁL
Práce (výčet)	Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE
	Drobný jednicový materiál
	Zajištění STK + ME

Číslo záznamu 3 / 8

Datum	12/2021
Stav tachometru:	175 000 km
Materiál (výčet)	Olejový filtr
	Hydraulický filtr, sada
	Brzdové destičky
	ADBLUE
	Výpustní šroub
	brzdový kotouč
	Vzduchový filtr KNECHT
	Kabinový filtr, aktivní uhlí CORTECO
	Palivový filtr UFI
	olej do automatické převodovky DSG ORIGINÁL
	Hydraulický filtr, sada KNECHT
	MPM Premium Synthetic ESP-X 5W-30 – 205 I
Práce (výčet)	Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 8

Datum	03/2022
Práce (výčet)	Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Číslo záznamu 5 / 8

Datum	09/2022
-------	---------



Stav tachometru:

198 500 km

Materiál (výčet)

Tlumič pérování B4

Tlumič zadní SUPER TOURING SACHS

ložisko pružné vzpěry SKF

Práce (výčet)

Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Drobný jednicový materiál

Vozidlo

Číslo záznamu 6 / 8

Datum

12/2022

Stav tachometru:

207 000 km

Materiál (výčet)

Olejový filtr

Vodní pumpa originál

Sada rozvodového řemene

Drážkový řemen GATES (6PK1025)

nemrznoucí kapalina

MOTOROVÝ OLEJ 5W30 SHELL

Výpustní šroub olejové vany

Práce (výčet)

Drobný jednicový materiál

Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Číslo záznamu 7 / 8

Datum

01/2023

Práce (výčet)

Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Číslo záznamu 8 / 8

Datum

03/2023

Stav tachometru:

215 000 km

Materiál (výčet)

70Ah,s.p.760A,Bosch S4E 12V,278x175x190

Práce (výčet)

Práce mechanické dle výpočtního programu GTESTIMATE

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 29. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.



Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 29. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN PASSAT(3G548Y) 2.0 TDI 140kW BMT DSG Highline Variant
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,4 / 4,1 / 4,6
Převodovka	automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 9

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu



CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média – CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto modelem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 2

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Plnohodnotné rezervní kolo s ráfkem z lehké slitiny

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická, naklápění sedáku – manuální, nastavení stehenní opory – manuální, vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápění sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety



Paket Ambiente

Bezpečnost

PreCrash

Funkčnost

Active Info Display

Zásuvka 230 V na středové konzole vzadu

Zpětná kamera

Exteriér

LED světlomety s dynamickým přisvětlování zatáček

Kola/Pneumatiky

18" kola z lehkých slitin Marseille Volkswagen Exclusive

19" kola z lehkých slitin Verona Volkswagen Exclusive

Komfort

Automatický parkovací asistent Park Assist

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené

Vyhřívání čelní sklo reflektující infračervené záření

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Car-Net "Guide & Inform"

Multifunkční 3ramenný volant v kůži

Navigace Discover Pro

Zabezpečení vozu

Bezklíčové odemykání Keyless Access

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
karoserie / zranění	19. 07. 2019	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2017	Více info

pneumatiky / podvozek

03. 03. 2017

[Více info](#)

karoserie / zranění

29. 04. 2016

[Více info](#)

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

pure white – kód C9A

Barva při první registraci v CZ

Bílá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 06. 2026

Značení skel

NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

KOMBI

Datum první registrace vozidla

29.08.2016

Datum první registrace vozidla v ČR

29.08.2016

Tovární značka

VW

Obchodní označení

PASSAT

Kategorie vozidla

M1



Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DFC
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	233
Maximální hmotnost povolena (kg)	2170
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2170

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4767
Šířka celková (mm)	1832
Výška celková (mm)	1462
Rozvor (mm)	2786
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4185/4185
Ráfky náprava 1	7jx17et40
Pneumatiky náprava 1	7JX17 ET40; 215/55 R17 94W
Ráfky náprava 2	7jy17et40
Pneumatiky náprava 2	215/55 r1794w
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	69.0
Při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk za jízdy (db)	69.0
Spotřeba paliva (l/100km)	5.4/4.1/4.6

Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] CO2: 142/108/120 g/km ROZCHOD: 1 578/1 562 #D.2 (*5; *6; *7): 3C; ACDFCAX0; FD6FD6D9002SV7MMVR262 #V.9b (*17): 2015/45W; EURO 6 W Variabilní provedení vozidla: #12 (*29): max 4887 #14 (*31): max 1516; #F.1/F.2 (*36): s přívěsem: +15 kg #N (*37): s přívěsem náprava 2: +45 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1570 mm Náprava 1: max.1586 mm #20-21(*44-45): 215/55 R17 94V 6,5Jx17 ET41;
---------------	--

215/55 R17 94W 6,5Jx17 ET41; 215/60 R16 95V 6,5Jx16 ET42; 215/60 R16 95V 6,5Jx16 ET41; 235/40 R19 96W XL 8Jx19 ET44; 235/45 R18 94W 8Jx18 ET44 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO₂ (g/km)

0

15. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 09. 2016

Inzerovaný nájezd

302 km





Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 09. 2016

Inzerovaný nájezd

302 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.