

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7832946253
Datum aktivace kuponu:	04. 09. 2026 10:55:47
Platnost do:	04. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJN7NP8K7038140

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

SUPERB

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

110 kW

Objem

1498 ccm

Datum výroby

29. 11. 2018

Datum 1. registrace

17. 04. 2019

Platnost STK (CZ)

01. 04. 2027

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	11/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 11. 2018 Stáří vozidla: 7 let 9 měsíců Barva vozidla: Vnější barva Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
2019	04/2019		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 17. 04. 2019 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 17. 04. 2019 Doba od výroby po 1. přihlášení: 4 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	04/2019		 Česko	Změna majitele
	04/2019		 Česko	Změna provozovatele
	04/2019		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2019	31 000 km		Záznam tachometru
2020	08/2020	62 000 km		Záznam tachometru
2021	01/2021	74 000 km		Záznam tachometru
	07/2021	93 000 km		Záznam tachometru
	10/2021		 Česko	Poškození
	11/2021	110 000 km		Záznam tachometru
	12/2021	110 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	05/2022	132 500 km		Záznam tachometru
	06/2022	134 000 km		Záznam tachometru
2023	01/2023	151 500 km	 Česko	Záznam tachometru

04/2023

158 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

13. 04. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3122-23-04-0482

04/2023

158 000 km

Servisní záznam

06/2023

163 000 km

Servisní záznam

10/2023

173 500 km

Záznam tachometru

11/2023

178 000 km

Servisní záznam

2024

03/2024

185 000 km

Servisní záznam

05/2024

189 000 km

Servisní záznam

05/2024

190 000 km

Servisní záznam

05/2024

 Česko

Poškození

05/2024

190 500 km

Servisní záznam

10/2024

201 000 km

Servisní záznam

2025

01/2025

 Česko

Poškození

02/2025

Servisní záznam

03/2025

215 000 km

 Česko

Záznam tachometru

03/2025

 Česko

Poškození

04/2025

215 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 04. 2025

Datum příští STK:

01. 04. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3224-25-04-0047

04/2025

215 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 04. 2025

Číslo protokolu:

CZ-420217-25-04-0030

2026

05/2026

228 500 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2026

231 000 km

Servisní záznam

07/2026

232 000 km

Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4.

Datum	10/2021
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	65 627 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 4.

Datum	05/2024
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	158 357 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 4.

Datum	01/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	52 526 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 4.

Datum	03/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	24 200 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	04/2023
Stav tachometru:	158 000 km
Práce (výčet)	Provedení TK + EMISE benzin Příprava před TK

Přezutí pneumatik 17"–18";

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 11

Datum	06/2023
Stav tachometru:	163 000 km
Materiál (výčet)	SROUB
	SROUBTORX
	Spotřební materiál
	BRZDOVY KOTOUC
	PACHOVY A PROTIALERGEN.FILTR
	VEJIROVA PODLOZKA
	Mot.olej Longlife IV VW 50800/50900
	KROUZEK TESNICI
	1 SADA BRZDOVYCH DESTICEK PRO
	FILTR OLEJOVY
Práce (výčet)	LongLife serv. prohl. se zar. mobility
	Filtr prachovy a pylovy vymena
	2xTreci segmenty zadni – de a namontovat
	2xKolo kompletni – de a namontovat
	ocistení dosedacich ploch
	Zkušební jízda
	Víko motoru spodní – D+M

Číslo záznamu 3 / 11

Datum	11/2023
Stav tachometru:	178 000 km
Materiál (výčet)	Pneu 235/45 R18 98V Barum
Práce (výčet)	Uskladnění sady kol a pneumatik
	Přezutí pneumatik 17"–18";

Číslo záznamu 4 / 11

Datum	03/2024
Stav tachometru:	185 000 km
Práce (výčet)	Kontrola pneumatiky

Číslo záznamu 5 / 11

Datum	05/2024
Stav tachometru:	189 000 km

Materiál (výčet)	Páska
	Letní směs do ostřikovačů
	LISTA STIRACI
	Mot.olej Longlife IV VW 50800/50900
	PLYNOKAPALINOVY TLUMIC
	ZARAZKA PRYZOVA
	LOZISKO TLUMICE
	CHLADICI KAPALINA-HOTOVA SMES
	SPINAC PRO ELEKTRICKE
	termoregulator
Práce (výčet)	remen ozubený
	Chladicí soustava – zkoušet
	Cerpadlo chladicí kapaliny D+M
	Termoregulator demontaz a montaz
	Chladicí kapalina – vypustit a naplnit
	2xKolo kompletní – de a namontovat
	Kryt podbehu zadní – de a namontovat
	Tlumic – de a namontovat
	Spinac spoustece skla – de a namontovat
	Diagnostika ODIS
	Zkušební jízda
	Ztížená demontáž
	Seřízení geometrie Optica
	Uvolnění,rozhýbání závitů čepů řízení
	Doplnění provozních kapalin
	Chladicí system odvzdušnit
	Aktualizace mapových podkladů
	Aktualizace řídicí jednotky MIB
	Oprava závitu
	Stirací lista zadního skla – de a namontovat
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 11

Datum	05/2024
Stav tachometru:	190 000 km
Materiál (výčet)	SROUB
	Kapalina brzdová
	Letní směs do ostřikovačů
	Mot.olej Longlife IV VW 50800/50900
	SVICKA ZAPALOVACI 'LONGLIFE'



Práce (výčet)	KROUZEK TESNICI
	VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRU
	FILTR OLEJOVY
	LongLife serv. prohl. se zar. mobility
	Svicka zapalovací nahrazení, výměna
	Servis brzdové kapaliny
	Interval serv.-prohlídka s mobilitou .
	Vložka vzduchového filtru výměna
	Doplnění provozních kapalin
	Celková kontrola brzd
	Přezutí pneumatik 17“–18“;
	Uskladnění sady kol a pneumatik
	Drobný jednicový materiál
	Zkušební jízda

Číslo záznamu 7 / 11	
Datum	05/2024
Stav tachometru:	190 500 km
Materiál (výčet)	NYT PLASTOVY S CEPEM
	PRICHYTKA
	Olej klim. a hledač netěsnosti
	ZNAK SKODA
	Dvousložkový tmel – plnič
	2k Tmel – základ
	KRYT NARAZNIKU
	TLUMIC NARAZU
	DRZAK ULTRAZVUKOVEHO SENZORU
	Vedení vzduchu
	Díl spojovací
	Stěna přední
	Vodící profil
	Ucpávka
	Těsnění
	Nástavek
	Lišta
	ZAVES VÍKA
	MRIZKA
	KRYTKA
	DVOJITY HALOGENOVY SVETLOMET
	CHLADICI PROSTREDEK R1234YF



Stitek

ZAMEK VÍKA-HORNÍ DÍL

ODJISTOVACÍ ZAPADKA

PŘEDNÍ KAPOTA

ZDVIHOVÝ VALEC

KRYT

2K EPOXY RESIN SPATULA

DRŽÁK BLATNIKU

STITEK

vosk konzervační sprej

MIX 110 – 0,5L – 579g

MIX 114 – 0,25L – 264g

MIX 170 – 0,5L – 510g

MIX 172 – 0,5L – 531g

MIX 135 – 3,5L – 3552g

MIX 136 – 3,5L – 3580g

COLOR BLEND – 3,5L

MÍCHACÍ KELÍMKY 700, 1400, 2300, ML

BRUSIVO 150mm Mirka

PLNÍČ FULLER GRAU U7540

LAK XTRA CLEAR 5L

SOFT SPACHTEL

RPS SATA 0,3 0,6 0,9

ČISTIČE, SILICON ENTFERNER, REINIGER

LAKÝRNICKÁ PÁSKA ZELENÁ, MODRÁ

MIX 191 – 3,5 – 3545

MIX 190 – 3,5L – 3545g

ADITIV

L Blatník přední – boule vyrovnat

P Blatník přední – boule vyrovnat

Sloupek s panty boule vyrovnat

Cínování bodových svárů/spojů/vytahované plochy

Kryt nárazníku předního – d+n

Kryt předního nárazníku výměna

Výko motorového prostoru výměna

2xZaves vika – de a namontovat

Tahlo uzaveru vika – de a namontovat

Svetlomet – vymenit

2xSvetlomet – de a namontovat

2xSvetlomet seridit

Stena celni demontaz a montaz

Práce (výčet)



Cidlo radaru nastaveni

Blatnik predni – de a namontovat

Panel sloupku A – d+n

Rizene vyhledavani zavad

Chladici prostredek – vypustit a naplnit

Karoserie – konzervovat

Kryt narazniku predniho – novy dil lakovat

Kryt narazniku predniho – novy dil lakovat

Viko predni novy dil lakovat

Viko predni novy dil lakovat

Blatnik predni – lakovat

Blatnik predni – lakovat

Karoserie lakovani pripravit

Karoserie – lakovani pripravit

Sloupek zavesu dveri – lakovat

Sloupek zavesu dveri – lakovat

Spasovani přední části vozu

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 11

Datum	10/2024
Stav tachometru:	201 000 km
Práce (výčet)	Přezutí pneumatik 17“–18“; Uskladnění sady kol a pneumatik Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 9 / 11

Datum	02/2025
Práce (výčet)	Uskladnění sady kol a pneumatik

Číslo záznamu 10 / 11

Datum	07/2026
Stav tachometru:	231 000 km
Práce (výčet)	Diagnostika BOSCH – zjištění závady

Číslo záznamu 11 / 11

Datum	07/2026
Stav tachometru:	232 000 km
Práce (výčet)	Diagnostika – BOSCH

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 04. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 04. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SUPERB(3V54ND) 1.5 TSI 110kW ACT Style Combi DSG
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,8 / 4,9 / 5,6
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,500:1 první převodový stupeň (poměr), 2,087:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,343:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,933:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,974:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,778:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,722:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ 200 7F, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto mode a 0,653 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 12, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: roční předplatné – 0,00, počet mesačních poplatků v ceně – 12, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Zábavní displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce a ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, sklápění při couvání s přepínačem, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Style PLUS

Funkčnost

Auto Light Assist – automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Vkládané tkané koberce Lounge Step

Komfort

Travel Assist – rozpoznání dopravních značek (pouze s navigačním systémem)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Infotainment Amundsen 8" s navigací (včetně mapového podkladu), Bluetooth, SmartLink+, Apple konektivita

Komfortní telefonování pro WiFi

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Vnější barva
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.04.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	17.04.2019
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN

Typ motoru	DAD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	209
Maximální hmotnost povolená (kg)	2088
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2088

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4856
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1467
Rozvor (mm)	2836
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3688/3688
Ráfky náprava 1	8JX18 ET44
Pneumatiky náprava 1	235/45 R18 94W
Ráfky náprava 2	8JX18 ET44
Pneumatiky náprava 2	235/45 R18 94W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8/4,9/4,9
Další záznamy	Rozchod: 1578+1566 [Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 154/111/127 g/km ROZCHOD: 1 578/1 566 #D.2: 3T; ACDADAX01; NFD7FD7CW0027CPSTN1C7B #V.9b: 2017/1347AG; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +46 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1574 mm Náprava 1: max.1586 mm #20-21: 215/55 R17 94V 7Jx17 ET40; 215/55 R17 94W 7Jx17 ET40; 215/55 R17 94V

6,5Jx17 ET41;|215/55 R17 94W 6,5Jx17 ET41;|215/60 R16
95V 6,5Jx16 ET41;|235/40 R19 96W 8Jx19 ET44;|235/45
R18 94W 8Jx18 ET44;|215/55 R17 94V M+S 6,5Jx17
ET41|#12: max 4959|#14: max 1512|Vozidlo plní požadavky
zákona č. 56/2001 Sb.|M: 2836

Emise CO₂ (g/km)

127

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.